



UN PONCEAU CONTRIBUE À RÉDUIRE L'APPORT DE SÉDIMENTS AU LAC À L'ANGUILLE

André Lévesque, président 418-722-9637

Un ponceau respectant les nouvelles normes, en remplacement d'une installation défectueuse, a été mis en place sur un chemin qui traverse le tributaire appelé charge sud-ouest du lac à l'Anguille.

Cette route, appelée Chemin du Lac-à-l'Anguille est de type privé et est principalement utilisée comme accès à des propriétés situées au sud-ouest du lac.

Depuis quelques années, lors des crues du printemps, les eaux de la charge ouest inondaient le chemin pendant plusieurs jours sur une distance de 100m environ, causant érosion et transport de sédiments dans le lac.

Le nouveau ponceau est dimensionné selon les normes afin de permettre le libre écoulement des eaux lors des crues et la libre circulation du poisson.

Les coûts des travaux ont été assumés par la Ferme Hudon & fils, les propriétaires fonciers riverains du sud-ouest du lac à l'Anguille et la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard.

La supervision de l'installation dans le respect des normes en vigueur a été effectuée par le Groupe AIM inc.



Pour éviter la prolifération des algues bleu-vert, une seule recette : prendre tous les moyens et passer à l'action afin de restreindre les apports trop importants de phosphore et de nutriments migrant vers le lac.

Pour consulter tous les articles publiés depuis avril 2010
<http://www.stanaclet.qc.ca/>